

Из-за этого был задержан вылет в Краснодар пассажирского самолета. Сработал датчик дыма



В справочной аэропорта Сургута сообщили, что рейс Сургут – Краснодар авиакомпании «ЮТэйр» под номером ЮТ 603 должен был вылететь в 12:00 по местному времени, но был задержан «по технической причине». Об этом же говорит онлайн табло сургутского аэропорта.

«Самолет был заменен, сейчас он находится на взлетно-посадочной полосе, готовится к вылету», – сказал источник в авиакомпании.

В пресс-службе «ЮТэйр» пояснили, что во время подготовки к вылету и контрольной проверки всех систем воздушного судна экипаж самолет Boeing-737 почувствовал специфический запах в салоне самолета. «Было принято решение провести технический осмотр воздушного судна, во время которого все пассажиры были доставлены в здание аэровокзала. После проведения технического осмотра вылет рейса состоялся в 15.14 по местному времени. Факт возгорания зафиксирован не был».

Между тем в социальных сетях пассажиры сообщают, что «произошло возгорание самолета Сургут – Краснодар, при взлете задымился салон, дети сразу же почувствовали себя плохо, у них резало глаза, щипало нос». В самолете были дети, которые направлялись в летний лагерь. Всего на борту находились 134 пассажира и 6 членов экипажа.

Добавим, что, по последней информации, неисправный борт заменили на другой

самолет, который уже улетел в Краснодар. Туда он прибудет с задержкой, ориентировочно посадка запланирована на 19 часов по сургутскому времени.

Стоит отметить, что сегодня утром в Новом Уренгое вынужденную посадку совершил другой Boeing-737, у которого сработал датчик полной разгерметизации салона.