

В начале четвертого вечера в пожарную службу города поступило сообщение о пожаре в 5-ом энергоблоке сургутской ГРЭС-2.

На место происшествия были стянуты десятки пожарных расчетов и экипажи ДПС. Инспекторы перекрыли все подъездные пути к стратегическому объекту. Огнеборцы обследовали очаг возгорания. Как выяснилось позже, в пятом энергоблоке было зафиксировано тление обшивки генератора. Через полчаса возгорание было ликвидировано. Очевидцы передали о подозрительных хлопках в пятом энергоблоке. Но, информацию о взрыве официально никто не подтвердил. В настоящее время оцепление снято и прибывшим на подмогу пожарным машинам дан отбой. На месте происшествия работает дежурное отделение ОГПС.

Видео с места происшествия.

Корреспондент К-ИНФОРМ Игорь Кесслер передает по телефону.

{youtube}k6ed6vkWrF{/youtube}

Источник: k-inform.com